

Selvazzano Dentro, 15 febbraio 2011

INTERROGAZIONE URGENTE

Oggetto: Rotatoria su Via Padova via Aquileia

Egr. Sig. Presidente del Consiglio Comunale
Comune di Selvazzano Dentro

Egr. Sig. Sindaco
Comune di Selvazzano Dentro

Egr. Sig. Assessore Giorgio Zoppello
Comune di Selvazzano Dentro

In questi giorni stiamo assistendo ai lavori per la realizzazione della rotatoria su via Padova Via Aquileia. Nel visionare il cantiere si intravede come possibile soluzione finale, la realizzazione della carreggiata stradale sopra le vasche e le pompe delle fognature realizzate lungo via Aquileia.

Tale soluzione ci lascia perplessi perché gli addetti ai lavori sanno che tali impianti necessitano di una manutenzione periodica che comporta un approntamento di un piccolo cantiere stradale.

Il problema fino ad oggi non veniva percepito dall'utenza proprio perché la collocazione di questi impianti era fuori dai flussi di traffico, e solamente l'autobus pubblico subiva dei disagi.

Questi piccoli disagi, dopo che la rotatoria sarà terminata, diventeranno degli spostamenti dei flussi di traffico tutte le volte che si dovranno eseguire i normali lavori di manutenzione o peggio, nel caso di riparazione delle pompe presenti in tale contesto.

Noi riteniamo che questi inconvenienti futuri potevano essere evitati spostando leggermente la rotatoria ed evitando che la carreggiata stradale cadesse sopra questi sottoservizi.

Senza entrare nella specifico della opportunità di far transitare tutti i mezzi pesanti sopra le grosse vasche posizionate lungo via Aquileia e dando per assodato che ne sia stato calcolato il rischio che il continuo passaggio di mezzi pesanti possa provocare sopra degli spazi vuoti collocati sotto il manto stradale, si interroga l'Assessore ai lavori pubblici dott. Giorgio Zoppello per sapere:

1. se vi sia stata da parte dei progettisti l'indicazione progettuale di tale sottoservizio;
2. nel caso sia stata data tale indicazione, quali sono state le motivazioni che hanno comportato il mancato spostamento di pochi metri della rotatoria, soluzione che avrebbe consentito la gestione della manutenzione delle fognature senza lo spostamento de traffico di Via Padova;
3. se si intenda porvi rimedio, con una variante in corso d'opera, prima che il tutto venga completato e non più modificabile, se non con grosso dispendio di risorse.

Si chiede, altresì, che venga fornita risposta scritta.

Il consigliere
Paolo Fortin